

Таблица штуцеров

| Обозначение | Наименование     | Кол-во |
|-------------|------------------|--------|
| А           | Выход хладагента | 1      |
| Б           | Вход хладагента  | 1      |
| В           | Вход продукта    | 1      |
| Г           | Выход продукта   | 1      |
| Д1, Д2      | Выход инертов    | 2      |
| Е           | Воздушка         | 1      |
| Ж           | Слив             | 1      |
| И1, И2      | Воздушка         | 2      |
| К1, К2      | Слив             | 2      |
| Л           | Воздушка         | 1      |
| М           | Слив             | 1      |

